

# 災害事例

## No. 1 日陰のない作業場所で熱中症を発症


●工事の種類：鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋等建築工事 ●職種：鉄筋工

●起因物：高温・低温物との接触 ●作業の概要：梁・柱鉄筋組立作業

### 発生状況

作業終了後、退所しようとしていたところ、体の不調を感じ、そのまま休憩場所で休んでいたが、意識を失い救急搬送をした。

(被災程度：休業8日)



「原因」と「再発防止対策」を、災害発生要因の4M分類(人的・設備的・作業的・管理的)で検討してみましょう。