


VII 防止电气工具事故

VII-1. 圆锯



- 1 锯刃是否破损?
各处螺栓及螺钉是否松动?
- 2 包胶电缆是否破损?
- 3 是否有接地线?
- 4 保护罩的状态是否良好?
- 5 刹车的状态是否良好?
- 6 是否在稳定的平台上作业?
- 7 禁止戴手套作业
- 8 圆锯的使用工程中是否发出异响?
- 9 是否在锯刃仍在旋转时移动圆锯?
- 10 作业前是否确认了电缆位置?