


Ⅶ 電気工具による災害の防止

Ⅶ-1. 丸のこ



- 1 刃に破損はないか？
各所ボルトやネジにゆるみはないか？
- 2 キャブタイヤに損傷はないか？
- 3 アースはあるか？
- 4 保護カバーの状態は良いか？
- 5 ブレーキの状態は良いか？
- 6 安定した台の上で作業しているか？
- 7 手袋をしての作業禁止
- 8 丸のこ使用中に異常音はないか？
- 9 刃を回転したまま丸のこを移動していないか？
- 10 作業前にケーブルの位置を確認しているか？